

Ficha de revisión

659342327
mcosta@alpincor.com
http://www.alpincor.com



Identificación

Clase:	Bloqueador
Marca y modelo:	Petzl ASCENSION
Número de serie:	24E0567502155
Referencia:	B17ARA
Etiqueta:	 https://rep.es/07f56a3a

Propietario

Propietario:	Con*****
Identificador:	P46*****
Sección:	Par*****
Fabricación:	01/05/2024
Fecha de compra:	01/06/2024
Primer uso:	22/07/2024

Normativas

EN 567:2013 Equipos de alpinismo y escalada. Bloqueadores. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

Legenda



En buen estado



Estado a vigilar



A reparar



Mal estado, desechar

Valoraciones

Si No ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

1. Observaciones previas - Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE. - Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto. - Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.			X			
2. Revisión del estado del cuerpo - Compruebe el estado del cuerpo (marcas, desgaste, fisuras, deformación, corrosión...). - Compruebe el estado de los orificios de conexión (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión...). - Compruebe el desgaste provocado por el paso de la cuerda. - Compruebe la presencia de todos los dientes y su estado de desgaste. Los dientes no deben tener suciedad. Si es necesario, límpielos con la ayuda de un cepillo. - Si dispone de testigo de desgaste, compruebe que el desgaste no es excesivo.			X			
3. Revisión de la leva - Compruebe el estado de la leva (marcas, deformación, fisuras, corrosión...). Compruebe la presencia de todos los dientes y su estado de desgaste. Los dientes no deben tener suciedad. Si es necesario, límpielos con la ayuda de un cepillo. - Compruebe el estado del eje de la leva y del remache (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión...). - Compruebe la rotación de la leva y la eficacia del muelle de retorno.			X			
4. Revisión del tope de seguridad - Compruebe el estado del tope y de su eje (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión...). - Compruebe la eficacia del muelle de retorno del tope. - Compruebe el correcto funcionamiento del bloqueo del tope.			X			
5. Revisión funcional Compruebe que el bloqueador deslice a lo largo de la cuerda en un sentido y bloquee en sentido contrario.			X			

Resultado

Producto **Apto** para utilización segura.
Próxima revisión: 08/07/2025

Revisado por Miguel el 08/07/2024