



Ficha de revisión

659342327
mcosta@alpincor.com
http://www.alpincor.com



Identificación

Clase:	Elemento de amarre (cabo de anclaje)
Marca y modelo:	Steelpro Safety 1888-CU 1,5
Número de serie:	000709
Referencia:	87942369
Etiqueta:	 https://repi.es/93354738

Propietario

Propietario:	Pin*****
Identificador:	B54*****
Fabricación:	01/06/2022

Normativas

EN354:2010

EN358:1999

Legenda



En buen estado



Estado a vigilar



A reparar



Mal estado, desechar

Valoraciones

Si No ☒ ☐ ☐ ☐

1. Observaciones previas • Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE. • Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto. • Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.			X			
2. Revisión del estado de la cuerda • Retire los conectores de los diferentes cabos. Si dispone de ella, desplace la funda de protección de los extremos del elemento de amarre, para revisar las partes escondidas. • Vigile el desgaste y los daños en la funda debidos a la utilización (cortes, zonas despeluchadas, rastros de productos químicos...). • Realice un control táctil del alma, en toda la longitud de la cuerda (puntos duros, abultamientos, zonas blandas o aplastadas...). • Compruebe el estado de la cuerda en los orificios de conexión al arnés y en la punta del elemento de amarre. • Compruebe el estado de las costuras de seguridad (por encima/por debajo). Detecte cualquier hilo flojo, desgastado o cortado. • Compruebe el estado del testigo de caída en caso de disponer de este.			X			
3. Revisión del estado de los conectores • Revise los conectores con ayuda de la documentación del fabricante de estos. Vuelva a colocar los conectores y compruebe la correcta posición de estos en el elemento de amarre.			X			

Resultado

Producto **Apto** para utilización segura.
Próxima revisión: 04/04/2026



Revisado por Miguel el 04/04/2025