



Ficha de revisión

659342327
mcosta@alpincor.com
http://www.alpincor.com



Identificación

Clase:	Estribo (pedaleta)
Marca y modelo:	Petzl FOOTAPE
Referencia:	C47A
Etiqueta:	 https://repi.es/efd77c0f

Propietario

Propietario:	Con*****
Identificador:	P46*****
Sección:	Par*****
Fecha de compra:	01/06/2024
Primer uso:	22/07/2024

Normativas

EN 362:2004 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores.

Legenda

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
En buen estado	Estado a vigilar	A reparar	Mal estado, desechar

Valoraciones

Si No

	Si	No	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Observaciones previas • Si dispone de este, compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie. • Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.			X			
2. Revisión del estado de la cinta o cordino • Controle los cortes, aumento de grosor, daños y desgastes debidos a la utilización, al calor, a los productos químicos. No olvide las zonas escondidas por las hebillas y los puntos de enganche. • Compruebe el estado de las costuras de seguridad (por encima/por debajo).			X			
3. Revisión del estado de las hebillas de regulación si dispone de estas • Compruebe el estado de las hebillas de regulación (marcas, fisuras, desgastes, deformaciones, corrosión...). • Compruebe el correcto funcionamiento de las hebillas.			X			
4. Revisión de los puntos de enganche • Compruebe el estado de la zona de apoyo del pie. (cortes, desgastes, desgarros...). • Compruebe el estado del punto de conexión del elemento. (cortes, desgastes, desgarros...).			X			

Resultado

Producto Apto para utilización segura.
Próxima revisión: 08/07/2025

Revisado por Miguel el 08/07/2024